

## 騒音計 NL-21/31/22/32 について大切なお知らせとお詫び

2010年12月1日  
リオン株式会社

平素より弊社製品をご愛用いただきまして誠にありがとうございます。

騒音計 NL-21/31/22/32 の一部に、メモ리카ード用コネクタの不具合部品が実装され、出荷されていたことが判明しました。

ご愛用のお客様には、大変ご迷惑とお手数をおかけ致しますことを、深くお詫びいたします。お客様には安心してご使用していただけるよう、品質向上に努めて参りますので、何卒ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

なお、不具合についての詳細は以下の通りです。

### 1. 不具合の内容

メモ리카ード用コネクタの部品不具合により、メモ리카ードが装着されていない状態で、機器に振動や衝撃が加わることにより、メモ리카ード用コネクタの部品が脱落し、メモ리카ードが装着できない、またはイジェクトレバーを押しても装着したメモ리카ードが取り出せなくなる可能性があることが判明しました。

### 2. 対応方法

対策済みのメモ리카ード用コネクタを無償にて交換修理させていただきます。

販売店もしくは弊社営業担当者へご連絡下さい。

### 3. 対象製造番号

#### (1)NL-21 の該当製造番号

00598558,  
00209063～00209161, 00409163～00409214,  
00409216～00409262, 00509263～00509362,  
00609363～00609431, 00609433～00609462,  
00709463～00709500, 00709502～00709504,  
00709507～00709512, 00709514～00709522,  
00709533～00709535, 00709547～00709548,  
00709550～00709554, 00909563～00909564

#### (2)NL-31 の該当製造番号


00603862～00603875, 00603882～00603909,  
00603911, 00803912～00803941,  
00803943～00803956, 00903962～00903967,  
00903969～00903974, 00903980

#### (3)NL-22 の該当製造番号

00304490～00304536, 00404540～00404541,  
00404543～00404552, 00404555～00404572,  
00404574～00404584, 00404586～00404588,  
00504590～00504639, 00704640～00704663

#### (4)NL-32 の該当製造番号

00403183～00403232, 00503233～00503269, 00503273～00503282 00703283～00703285,  
00703298～00703306, 00703308～00703309



#### 4. お客様からのお問合せ窓口

ご質問等がございましたら、お手数ですが下記窓口までお問合せ下さい。

- ・ リオン株式会社 計測器営業技術課

TEL : 042-359-7837      FAX : 042-359-7458

- ・ リオンサービスセンター株式会社 音響振動計測器課

TEL : 042-632-1122      FAX : 042-632-1140